

Laserované vizitky

Príprava grafiky na gravírovanie

Na gravírovanie laserom stačí bežný raster alebo môže byť aj krivkový formát.

Laser gravíruje jednofarebne takže postačuje čiernobiela fotografia, resp. logo vyjadrené v čiernobielym prevedení.

Súbory posielajte v týchto formátoch : JPG, PNG, TIFF, CDR, PDF, EPS


Príprava grafiky na rezanie

Keď chcete rezať laserom tak grafika musí byť pripravená v krivkových (vektorových) formátoch.

Vždy sa pracuje v mierke 1:1 takže reálne rozmery zadávate už v grafickom programe.

Najčastejšie pripravované v programoch ako je CORELDRAW alebo ADOBE ILLUSTRATOR

Súbory posielajte v týchto možných formátoch : PDF, CDR, EPS, AI



PÍSMO JE POTREBNÉ PREVIESŤ DO KRIVIEK !!!